

Achilles




Voorbeeld van een reconstructie

Gasuitstroming Julianaplein 2003


Op 27 maart 2003 vond een grote gaslekkage plaats bij het Julianaplein te Groningen.

Tijdens 'werk in werk' herstelwerkzaamheden aan een waterleiding verzakte een naastliggende gasleiding. De afsluiter scheurde. Langdurige gasuitstroming was het gevolg.


Drie gebeurtenissen vallen samen ...



Afsluiter scheurt door overbelasting ...



Overbelasting door ondeskundig graafwerk ...



Ondeskundig graafwerk door ...

Etc. etc.

Het ACHILLES analyse-tool vraagt systematisch door naar het WAT, HOE en WAAROM van de gebeurtenissen.

Daarmee worden de achterliggende oorzaken en factoren blootgelegd.